



Fakultet za mašinstvo i građevinarstvo u Kraljevu



# Specifičnosti izrade delova SLS-om

---



NEBOJŠA BOGOJEVIĆ

# Izrada delova od plastike

---

- Princip rada selektivnog lasersog sinterovanja
- Priprema modela
- Izrada delova
- Obrada delova nakon izrade


# Selektivno laserko sinterovanje



# Selektivno lasersko sinterovanje

X – recoater

Z - platforma



Formiga P 100  
dimenzije radne  
zapremine:


X:200

Y:250

Z:320



# Postupak izrade





# Priprema modela

CAD modeli (model je opisan matematičkim funkcijama)

- Prijem modela u standardnim formatima za razmenu podataka između CAD sistema (\*.step, \*.iges)
- Ukoliko je moguće, preferiramo prijem CAD modela u Solid Works formatima (\*.sldprt, \*.sldasem)
- Moguće je dostaviti modele i u parasolid formatima (\*.X\_T)

## StereoLithography – STL

- model je opisan sa trouglovima.
- Ne sadrži nikakvu informaciju koju je moguće naknadno menjati.
- Operacije nad STL formatom su veoma ograničene.



# Priprema modela


---

**STL (STereoLithography) – ulazni format za pripremu delova za izradu metodom SLS-a**



- Geometrija dela opisana trouglovima (koordinate tac  i definicija normale)
- Sto je veci broj trouglova – bolja je rezolucija delova veći fajlovi
- Standardni format za sve CAD softverske pakete

**Za delove od plastike preporučena podešavanja za izvoz modela u STL format**

- Deviation tolerance: 0,01 mm
- Angle tolerance: 2 deg



# Priprema modela



# Priprema modela

---

Svaki dobar iprojektovan model u CAD softveru je pogodan za izradu SLS tehnologijom.


Predvideti odgovarajuća zaobljenja.

Ukoliko se rade delovi koji se naknadno sklapaju, bilo bi dobro dati sklopne crteže.

Primer Magics

# Izrada delova

---



Dimenzije radne zapremine  
200 x 250 x 320 mm

Dimenzije delova  
X x Y x Z x koeficijenti širenja delova

Nije moguće izraditi deo čije su dimenzije  
200 x 250 x 320 !!!



# Izrada delova

---

Slična pravila kao kod livenja plastičnih delova pod pritiskom



Uvijanje tankih delova usled neravnornog hladjenja

Uvijanje usled različite debljine zidova



# Izrada delova

Plastični prah služi kao noseća struktura za plastične delove pa je moguće graditi jedan deo iznad drugog.




# Izrada delova

---

Izrada delova u slojevima ima i svoje nedostatke.

Pojava stepenica na površini delova ukoliko je ugao nagiba prema x-y ravni manji od 20 stepeni



# Izrada delova

## Zazori:

x i y pravac – 0,3 do 0,5 mm

z pravac – 0,5 do 0,6 mm



## Variable:

Veličina zazora A

Prečnik osovine C

Debljina D


Visina zgloba B



# Izrada delova

---

Izrada labave veze – samo u slučaju kada se delovi rade posebno (ne u sklopu).





# Izrada delova

## Tolerancijska polja

Potrebno je definisati simetrična tolerancijska polja zbog samog procesa proizvodnje.


< - Asimetrično tolerancijsko polje

Simetrično tolerancijsko polje ->




# Izrada delova

Otvori – debljina zida



# Izrada delova



# Izrada delova

---


**Cena izrade u najvećoj meri zavisi od visine gradnje (z - osa) i od utrošene količine praha**

Redukovati visinu gradnje delova ->

- Projektovati delove što je moguće manje visine
- Projektovati delove tako da se poveća ispunjivost radne zapremine

Redukovati zapreminu delova

- Integrisano projektovanje
- Projektovanje „lakah“-tankozidnih delova
- Optimizacija



# Izrada delova

---

## Debljine zidova

Zavisi prvenstveno od orijentacije dela prilikom izgradnje!

### **x/y**

- Minimalna debljina zida 0,45 mm
- Minimalna debljina zida koja garantuje mehaničke osobine i dimenzije 1,5mm

### **Z**

- Minimalna debljina zida –teoretski debljina sloja – 0,1 mm

### **Čivije – stubovi**

- Minimalna debljina zida 0,8 mm
- Minimalna debljina zida koja garantuje mehaničke osobine i dimenzije 1,8mm

# Obrada delova nakon izrade

---

Standardna procedura za obradu delova nakon izrade je peskarenje.

Dimenzije radne zapremine nisu i dimenzije delova koje možemo da napravimo jer je moguće

## Lepljenje delova od plastike



# Obrada delova nakon izrade


Metaliziranje



Bojenje



# Izrada delova od metala - DMLS




Selektivno lasersko sinterovanje  
je  
Selektivno lasersko sinterovanje

DMLS -> Direct Metal Laser Sintering

Osnovna razlika u odnosu na plastiku je rad u zaštitnoj atmosferi – bez prisustva kiseonika

- Azota
- Argona

# Postupak izrade



# EOS M 280 - DMLS

DMLS – Direct metal laser sintering

## Materijali

- Alatni čelik
- Nerđajući čelik
- Aluminijum
- Titanijum
- ...

## Debljina sloja

- 0,04-0,06mm

## Dimenzije radne zapremine

250 x 250 x 330 mm



# Priprema delova



---

CAD modeli (model je opisan matematičkim funkcijama)

- Prijem modela u standardnim formatima za razmenu podataka između CAD sistema (step, iges)
- Ukoliko je moguće, preferiramo prijem CAD modela u Solid Works formatima (sldprt, sldasem)
- Moguće je dostaviti modele i u parasolid formatima ( )

## **STereoLithography – STL**

- model je opisan sa trouglovima.
- Ne sadrži nikakvu informaciju koju je moguće naknadno menjati.
- Operacije nad STL formatom su veoma ograničene.



# Izrada delova

---

Izrada delova kompleksne geometrije

Posebno namenjena za jezgra alata za livenje

Delovi UVEK MORAJU BITI VEZANI ZA RADNU PLOČU!

Nakon izrade delovi se skidaju sa radne ploče –  
erozimatom, testerom, ....

**Zaostali prah je veoma zapaljiv!!!**

Ukoliko postoje kanali potrebno je odstraniti prah iz isti




# Izrada delova

---

Metalni prah ne može da služi kao noseća struktura za delove

Moraju da se izgrade noseći elementi „support” ako se grade delovi


Ako se grade alati tada je moguća nadogradnja delova – nije potrebna izgradnja nosećih elemenata



# Izrada delova

---


Strategija izgradnje delova Skin-Core



# Izrada delova

---

Prilikom projektovanja delova u CAD softverskim alatima treba predvideti mesta gde su otvori i rupe




# Izrada delova

Nakon izrade delova DLMS-om potrebna je dodatna obrada.

Predvideti dodatke za finu mašinsku obradu (0,3-0,5mm) radi


- Smanjenja poroznosti površine
- Postizanje odgovarajućih mehaničkih svojstava površinskog sloja



# Izrada delova DMLS


---

Optimizovati geometriju delova za izradu DMLS-om



Noseća ploča

Smanjiti delove koji se izrađuju DMLS-om



# Dodatna obrada

## Peskarenje nakon izrade


- Dodatak za obradu 0,05mm
- Poboljšanje kvaliteta površine
- Stvara dobru osnovu za dodatnu obradu

## Fina mašinska obrada

- Dodatak za obradu 0,1-0,5 mm


## Poliranje

- Dodatak za obradu 0,03 mm




# Conformal cooling

- Projektovanje kanala u CAD softverskim paketima
- Kreiranje kanala za hlađenje složene geometrije
- Mogućnost pozicioniranja kanala veoma blizu odlivka
- Efektivnije odvođenje toplote
- Smanjenje ciklusa livenja i do 30%




# Conformal cooling




# Conformal cooling



Temperature of mould, cycle no. 10 @ t= 15 s



**DirectTool, conformal cooling**  
Hot spot: 52.6 °C



**Traditional machining**  
Hot spot: 75.5 °C



# Conformal cooling

---

## Vreme izrade kanala za hladjenje

- Konvencionalnim postupcima obrade 300 h
- DMLS na EOS M270 -> 35 h za izradu + 50 h završne obrade = 85 h

## Korišćenje conformal coolinga omogućava bolji termalni menadžmet alata za livenje

- Redukovanje gradijenta temperature -> smanjenje rizika od uvijanje delova
- Redukovanje temperature alata -> skraćenje ciklusa livenja -> povećanje produktivnosti -> niža cena proizvodnje